


منظومة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الإنطلاقة-المنيهله

ترتكز منظومة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الإنطلاقة – المنيهله على قنوات رئيسية مركزة بالطريق المحلية 31 (MC31) و 04 أحواض لتجميع مياه الأمطار .



و قد تم القيام بزيارة ميدانية يوم الجمعة 14 أوت 2015 للوقوف على مدى جاهزية هذه المنظومة لمجابهة أمطار الخريف و أهم الإشكاليات التي يمكن أن تعيق حسن اشتغالها عند نزول الأمطار و تم الوقوف على ما يلي:

1- القنوات الرئيسية بالطريق المحلية 31 (MC31)

✓ نقص كبير في عدد بالوعات مياه الأمطار بتسبب في نقص في استعاب المياه عند نزول الأمطار (**captage insuffisant**)
الحلول : دعوة مصالح وزارة التجهيز لتدعيم عدد البالوعات

✓ تراكم الأتربة و الفضلات داخل البالوعات إلى حد انسدادها تماما رغم انطلاق مصالح وزارة التجهيز في جهرها



انسداد البالوعات بالأتربة و الفضلات

الحلول : دعوة مصالح وزارة التجهيز للتعجيل بإتمام جهر البالوعات

✓ تراكم الفضلات المنزلية على طول الطريق MC31 بالأرضية الوسطى TPC و هي تمثل مصدرا لانسداد البالوعات عند نزول الأمطار حيث تحملها المياه فوق البالوعات



تراكم الفضلات المنزلية بالأرضية الوسطى TPC



تراكم الفضلات فوق البالوعات يتسبب في انسدادها

الحلول: دعوة الجماعات المحلية لتكثيف عملية رفع الفضلات

2- - أحواض تجميع مياه الأمطار حوض تجميع مياه الأمطار النقرة

انطلقت أشغال جهر و تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بالنقرة بتاريخ 13 أوت 2015 و ينتظر إتمامها في أجل أقصاه 15 يوما



أشغال جهر و تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بالنقرة

حوض تجميع مياه الأمطار الإنطلاقة

وقع جهر هذا الحوض خلال شهر جويلية 2015 غير أنه لوحظ تجمع بعض الأتربة و الفضلات على إثر أمطار 10 أوت 2015 و سيتم إعادة التدخل بداية من 20 أوت 2015 كما سيتم تكليف مقولة لإعادة بناء جزء من سياج هذا الحوض لمنع إلقاء الفضلات داخل الحوض.



جزء من الجدار المنهار و الذي سيتم إعادة بناءه



إلقاء الفضلات داخل الحوض و بمحيطة

لوحظ وجود أكشاك لبيع الغلال وقع تركيزها فوق الرصيف على مستوى مفيض الحوض و هذه الأكشاك مهددة في صورة هطول أمطار غزيرة و اشتغال المفيض



الأكشاك المنتصبة فوق الرصيف

الحلول: دعوة المصالح البلدية لإزالة هذه الأكشاك
حوض تجميع مياه الأمطار المنيهلة الشرقية
 لم يقع التدخل بهذا الحوض و لوحظ نمو الأعشاب بداخله



نمو الأعشاب داخل الحوض

الحلول: دعوة مصالح إدارة المياه العمرانية لجهر الحوض

حوض تجميع مياه الأمطار المنيهله الغربية لوحظ بأن الحوض نظيف و لا يتطلب التدخل

3- إشكالية تصريف مياه الأمطار بنهج حافظ ابراهيم بباردو

يقع بنهج حافظ ابراهيم بباردو و هو موجود بمنخفض مقارنة بمستوى الطريق MC31 أين يوجد القنال الرئيسي لتصريف مياه الأمطار و تغمره المياه عند نزول الأمطار حيث يفوق ارتفاعها في بعض الأحيان 1 متر و تتسرب المياه إلى المنازل و تلحق بها أضرارا



مستوى المياه خلال أمطار يوم 10 أوت 2015



التحاور مع متساكني المنطقة

الحلول: دعوة مصالح إدارة المياه العمرانية لدراسة هذا الإشكال و إيجاد الحلول الممكنة خاصة و أن هذه الإدارة بصدد إنجاز مشروع لحماية تونس الغربية من الفيضانات و لها نظرة شاملة على تصريف مياه الأمطار بالمنطقة